

## **Ispezione del 24 ottobre 2012**

In data odierna, 24 ottobre 2012 ci siamo recati nei locali mensa per controllare le temperature dei frigoriferi congelatori in dotazione. Questo è stato deciso dopo le visite della commissione mensa corredate dai relativi verbali, durante le quali erano state evidenziate le precarie condizioni delle guarnizioni di gomma di 3 pozzetti congelatori. Questi, infatti, presentavano grosse formazioni di ghiaccio ai bordi a causa della non completa aderenza delle guarnizioni stesse. Alla segnalazione del problema, Puliedil aveva provveduto a porre casse di acqua minerale sui coperchi dei pozzetti, per aumentarne temporaneamente la tenuta.

Con un termometro ad infrarossi si è appurato che la temperatura sulle pareti e sul fondo dei congelatori è anche inferiore ai  $-20^{\circ}\text{C}$ , stando a significare che i congelatori funzionano bene. Invece alcune scatole di cibo surgelato che si trovavano vicino ai coperchi dei congelatori hanno fatto registrare temperature di  $-8^{\circ}$ ,  $-9^{\circ}$  e  $-11^{\circ}$ , ben al di sopra di quelle tollerate per la corretta conservazione del cibo congelato.

Abbiamo richiesto alla responsabile di contratto di provvedere alla riparazione delle guarnizioni con costi esigui di intervento.

Per quanto riguarda invece gli altri frigo congelatori abbiamo riscontrato la temperatura adeguata al mantenimento ( $-19^{\circ}$ - $-23^{\circ}\text{C}$ ).

La temperatura del locale, invece, ci è sembrata troppa elevata ( $24^{\circ}$ ) dopo la chiusura della finestra sulla quale avevamo chiesto venisse posta una rete di protezione. La responsabile ENEA aveva giudicato più opportuno chiuderla completamente, ma questo ha evidenziato una scarsa ventilazione interna, che verrà richiesta alla prossima ispezione.

Vigileremo sugli interventi specifici.

Sandro Orsini(RSU), Maria Lelli (RSU), Gianna Campanella, Alessandra Pasquo